


PECTEL T2 REPLICA




RACE READY
IBERIAN HISTORIC RACING



Auto Pamplona, Lda.

ID FFFG
Customer FFFG

#2104

DYN
DYNAMICS

ID	Date	Time	Run	IN@RR	Run Description	ID	Date	Time	Run	IN@RR	Run Description
FFFG	07-03-17	15:20:31	17	80@100							
FFFG	07-03-17	14:56:26	8	80@100							



The new ECU has the possibility of connecting the old looms (electrical installations) through a connector there being no need to buy additional looms.

However, for teams that want, new looms may also be provided, as the old ones also start to be rare. There is a third hypothesis, which is even more economical; the teams cut off the current cables and redo the loom end with the new Plug & Pin connection (see Image in the price list). We warn you that this third solution is complicated and we do not recommend it for teams without great experience with the electrical part.

After the test, we can see from the graph the comparison between an old Pectel in terms of power curve and readings of the lambda probe of the engine bank. We worked so that the power curves were identical, and the difference between the old and new is only 1 horsepower for the new ECU. Virtually irrelevant, the differences in a powertrain, depending on the air temperature and the tires, can give one minus one horse.

The big difference between the ECUs is found in the lambda readings.

The advantages are much greater for the new ECU, which will allow greater reliability of the engines.
As we were told, the 0,93 values are considered worrying by those who realize more about ECU maps.

That said, we consider that the new ECUs will be a step forward in the Fórmula Ford in terms of reliability, greater technical control by the teams and the organization and especially the notion that there will be no "Extinction Parts" allowing these cars to continue running during many good years.

We are at your disposal for any question!



As novas ECU tem a possibilidade de se conectar as antigas looms (instalações elétricas) através de um conector não existindo a necessidade de comprar looms adicionais.

No entanto, para as equipas que queiram, poderão ser também fornecidos novos looms, pois os antigos também começam a ser raros. Existe uma terceira hipótese, esta ainda mais económica; as equipas cortarem os cabos atuais e refazerem o final dos looms com a nova conexão Plug & Pin (ver Imagem na tabela de preços).

Avisamos que esta terceira solução é complicada e não a recomendamos para equipas sem grande experiência com a parte eléctrica. Após o teste, podemos ver pelo gráfico a comparação entre uma Pectel antiga em termos de curva de potência e leituras da sonda lambda do banco de motor. Trabalhámos de forma as curvas de potencia serem idênticas, sendo que a diferença entre a antiga e nova é de apenas 1 cavalo a mais para a nova ECU. Praticamente irrelevante, sendo que as diferenças num banco de motor, dependendo da temperatura do ar e dos pneus pode dar mais um menos um cavalo. A grande diferença entre as ECU, encontra- se nas leituras da sonda lambda. As vantagens são bem maiores para a nova ECU, que vai permitir uma maior fiabilidade dos motores. Segundo nos disseram, os valores de 0 . 93 são considerados preocupantes por quem percebe mais sobre mapas de ECU.

Dito isto, consideramos que as novas ECU serão um passo em frente na Fórmula Ford em termos de fiabilidade, maior controlo técnico pelas equipas e pela organização e sobretudo a noção que não existirão “ peças em Extinção” permitindo que estes carros continuem a correr durante muitos e bons anos.

Alguma questão contacte- nos!



Le nouveau boîtier électronique (ECU) peut être directement connecté à l' ancien faisceau électrique avec son connecteur et il n' est donc pas nécessaire de se procurer un nouveau faisceau.

Cependant, pour les teams qui le désirent, des faisceaux neufs peuvent également être fournis vu que ces pièces d' origine se font rares également.

Il existe également une troisième option qui est même plus économique ; elle consiste à couper les fils au ras du connecteur et de équiper de broches et de contacts neufs (voir la photo dans la liste de prix). Nous vous avertissons que cette troisième option est délicate à réaliser et nous ne la recommandons pas aux teams qui n' auraient pas une grande expérience en câblage électrique.

Après test au banc moteur, on peut voir sur le graphique la comparaison avec un boîtier Pectel original en termes de courbes de puissance et de mesures de la sonde Lambda. Nous avons cherché à obtenir des courbes de puissance identiques et la différence n' est que de 1 chen faveur du nouveau boîtier. C' est négligeable car du même ordre que les variations de puissance aux roues causées par la température ou les pneus. La différence majeure entre les boîtiers se situe dans les mesures de la sonde Lambda. Le gain apporté par le nouveau boîtier est important et procure une plus grande fiabilité du moteur. Suivant nos informations, une mesure de 0 , 93 est jugée comme préoccupante par les spécialistes de contrôle moteur.

En résumé, nous pensons que ces nouveaux boîtiers seront un progrès pour le Fórmula Ford en termes de fiabilité, de gestion technique pour les teams et les organisateurs et, tout spécialement, pour la certitude de non- interruption de disponibilité qu' ils apportent, ce qui permettra à ces autos de continuer à rouler pendant de nombreuses et bonnes années.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter !

1



PECTEL T2 REPLICA

590 £

2



- Adapter to old installation for new Pectel ECU
- Adaptador para Instalação antiga para nova Pectel ECU
- Adaptateur pour installation ancienne pour nouvel ECU Pectel

225 £

3



Plug & Pins

30 £

4



- Diagnostic cable; Data Logger and Software (Does not include memory card)
- Cabo diagnóstico; Data Logger e Software (Não inclui cartão memória)
- Câble de diagnostic;Enregistreur de données et logiciel (carte mémoire non incluse)

200 £

5



- New Electrical Installation (on request only)
- Instalação eléctrica nova (apenas sob encomenda)
- Nouvelle installation électrique (sur demande seulement)

250£



Note: VAT and transport from Lisbon not included. It can be delivered by hand to our office in free trial.
A new electrical installation is widespread and there are still chips that are not exactly correct. We are working to solve this problem.



Nota: IVA e transporte a partir de Lisboa não incluídos.
Pode ser entregue em mão no nosso escritório em prova gratuitamente.
A nova instalação eléctrica é genérica e tem ainda algumas fichas que não são exactamente correctas. Estamos a trabalhar para resolver este problema.



Note: TVA et transport de Lisbonne non inclus. Il peut être livré à la main à notre bureau en essai gratuit.
La nouvelle installation électrique est générique et il y a encore quelques prises qui ne sont pas exactement correctes. Nous travaillons pour résoudre ce problème.



www.raceready.pt

coordenador@raceready.pt

+ 351 210 920 650